

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

*** * ***

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(art. 3 lett.b) del D.P.R. 380/01)

INTERVENTO PARZIALE DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA

CHIESA " MADONNA DI S.ZENO "

CARUGO, 24 aprile 2015

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE D'INTERVENTO

foto n. 1 : vista da Nord-Ovest



foto n. 2 : vista da Sud-Est



foto n. 3 : vista da Ovest da parcheggio pubblico



foto n. 4 : vista interna



foto n. 5 : particolare soffitto volta




foto n. 6 : interno (efflorescenze su murature e microfessurazione)



foto n. 7 : vista esterna (efflorescenze su murature)



foto n. 8 : vista campanile




foto n. 9 : vista marmi interni

- pedana altare



foto n. 10

- balaustra




foto n. 11

- altare-tabernacolo



COPERTURA OGGETTO D'INTERVENTO

foto n. 12 : copertura (vista da Est)



foto n. 13 : copertura (vista dal campanile)



foto n. 14 : copertura (vista dal campanile)



foto n. 15 : copertura (viste interna)

